KSH GmbH
KLEEMEIER,SCHEWE+Co
KSH GmbH
D–32051 HERFORD (Germany)

Typ HF

1. Ware möglichst frostfrei lagern. Keine Montage bei Frost!
2. Vor Einbau auf Transportschäden achten!
3. Auf Durchflussrichtung achten!
4. **Keine Zug– oder Biegebelastung ausüben!**
   Wir empfehlen den Einsatz von Kompensatoren um auftretende Spannungen zu verringern.
5. Der maximale Betriebsdruck beträgt 8 bar.
   Die maximale Betriebstemperatur beträgt 45°C

1. Prior to installation check whether any transport damage has occured.
2. Resintraps have to be stored free from frost, do not install at temperatures below 5°C.
3. Check flow direction.
4. **Do not exert any tensile stress or bending stress.**
   We recommend the use of compensators to reduce occuring stresses.
5. Maximum operation pressure is 8 bar.
   Maximum operation temperature is 45°C.

DN80–3" PN10 GLUE–CONNETION



Harzfänger
Resin trap

Right of use remains with the company KSH GmbH. All rights are reserved.
The drawing may not be reproduced, passed on to third parties or used in any other form without the consent of KSH GmbH.
Any unlawful use will be dealt with by law without exception. Subject to change without notice.

Diese Zeichnung unterliegt unserem gesetzlichen Nutzungsrecht nach §31 UrhG.
Ohne unsere Zustimmung darf sie nicht vervielfältigt, dritten Personen mitgeteilt oder anderweitig verwendet werden. Widerrechtliche Nutzung zieht zivil– und strafrechtliche Folgen nach sich. Technische Änderungen vorbehalten.

N:\DOKUMENTATION\KSH\Montage\Montage.dwg